【真室川町地域交流センター　地質調査箇所図】



今回調査を想定する箇所

武道館建設時のボーリング箇所
（10m、過去データあり）

ボーリング柱状図

調　査　名	令和7年度 真室川町地域交流センター建設事業 地質調査業務委託
事業・工事名	

ボーリングNo										

シートNo

ボーリング名	No.1	調査位置	最上群真室川町大字新町124-4							北緯	
発注機関	真室川町　教育委員会　教育課			調査期間	令和 7年 7月 10日 ～ 7年 7月 11日					東経	
調査業者名	株式会社　髙田地研 電話（0237-84-4355）	主任技師	高橋　信一	現場代理人	庄司　絵利加	コア鑑定者	庄司　絵利加			ボーリング責任者	前田　克法
孔口標高	H=70.32m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機社製　D1型	ハンマー落下用具 半自動落下装置
総掘進長	10.28m								エンジン	ヤンマー社製　TF120型	ポンプ 東邦地下工機社製　BG-3B型

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	69.72	0.60	0.60		盛土				GL-0.00～0.05m間アスファルト。 GL-0.05m以深、砕石。
1	68.82	0.90	1.50		砂質シルト	暗灰		中位の	含水少位、粘性弱。 全体に中砂～粗砂を混入する。 所々、φ30mm程度の亜円礫点在。 GL-1.40m以深、砂の混入多い。
2	67.82	1.00	2.50		砂礫	茶褐色	中位の		含水多い。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とする。 マトリックスは中砂～粗砂。 逸泥有り。
3					玉石混じり砂礫	茶灰	非常に密な		含水少位～中位で所々含水多い。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とする。 所々、短棒状の玉石が点在する。 マトリックスは粒子不均一な粗砂。 逸泥有り。
4									
5	65.02	2.80	5.30						
6					風化砂岩	黄褐色～淡青灰			粒子やや均一な細砂状を呈し、所々φ5mm程度の小礫を混入する。 全般に固結の程度は低く、低固結状を呈す。 岩質は脆く、指先で容易に砕ける程度の硬さである。 GL-10m付近まで風化・変質を強く受け、黄褐色を呈す。 GL-10m付近以深、淡青灰色を呈し、比較的新鮮な状態である。
7									
8									
9									
10	60.04	4.98	10.28						
11									

孔内水位(m)／測定月日：7/11 2.63

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	2	2	2	6／30	6
1.45 2.15	6	6	5	17／30	17
2.45 3.15	30	9	10	49／30	49
3.45 4.15	10	24	21	55／30	55
4.45 5.15	12	13	13	38／30	38
5.45 6.15	14	17	21	52／30	52
6.45 7.15	17	21	22／7	60／27	67
7.42 8.15	17	24	19／6	60／26	69
8.41 9.05	17	25	18／6	60／26	69
9.31 10.05	19	29	12／3	60／23	78
10.28					



原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
						7/10
						7/11

ボーリング柱状図

調　査　名	令和7年度 真室川町地域交流センター建設事業 地質調査業務委託
事業・工事名	

ボーリングNo										

シートNo

ボーリング名	No.2	調査位置	最上群真室川町大字新町124-4							北緯	
発注機関	真室川町　教育委員会　教育課			調査期間	令和 7年 7月 16日 ～ 7年 7月 17日					東経	
調査業者名	株式会社　髙田地研 電話（0237-84-4355）	主任技師	高橋　信一	現場代理人	庄司　絵利加	コア鑑定者	庄司　絵利加			ボーリング責任者	前田　克法
孔口標高	H=70.35m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直90° 水平0°	使用機種	試錐機	東邦地下工機社製　D1型	ハンマー落下用具：半自動落下装置
総掘進長	10.28m								エンジン	ヤンマー社製　TF120型	ポンプ：東邦地下工機社製　BG-3B型

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	69.75	0.60	0.60		盛土				砕石主体。 GL-0.40m付近以深、礫混じり砂。
1 2	68.20	1.55	2.15		砂質シルト	暗灰		柔らかい	含水少位、粘性弱。 全体に中砂～粗砂を混入し、φ5～20mm程度の円礫を混入する。
	67.55	0.65	2.80		砂礫	茶褐色	中位の		含水中位。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とする。 マトリックスは粒子不均一な粗砂。
3 4 5 6 7	62.45	5.10	7.90		玉石混じり砂礫	茶灰～茶褐灰	中位の～非常に密な		含水中位。下部、含水多い。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とし、所々φ50～70mm程度の礫が点在する 最大コア長L=100mm（推定φ300mm）程度の玉石を混在する。 マトリックスは中砂～粗砂。
8 9 10 11	60.07	2.38	10.28		風化砂岩	黄褐色～淡青色			粒子やや均一な細砂状を呈し、所々φ5～10mm程度の小礫を混入する。 全般に固結の程度は低く、低固結状を呈す。 岩質は脆く、指先で容易に砕ける程度の硬さである。 GL-10m付近まで風化・変質を強く受け、黄褐色を呈す。 GL-10m付近以深、淡青色を呈し、比較的新鮮な状態である。

孔内水位(m)／測定月日：7/17 3.56

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	1	1	1	3	3
	15			35	
1.50	3	4	3	10	10
2.15				30	
2.45	19	29	12	60	78
3.15			3	23	
3.38	26	15	13	54	54
4.05				30	
4.35	44	16		60	150
5.00		2		12	
5.12	14	24	16	54	54
6.15				30	
6.45	11	9	7	27	27
7.15				30	
7.45	16	21	23	60	67
8.15			7	27	
8.42	18	25	17	60	69
9.00			6	26	
9.26	20	28	12	60	78
10.05			3	23	
10.28					



原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
						7/16
						7/17

ボーリング柱状図

調　査　名	令和7年度 真室川町地域交流センター建設事業 地質調査業務委託
事業・工事名	

ボーリングNo										

シートNo

ボーリング名	No.3	調査位置	最上群真室川町大字新町124-4							北緯	
発注機関	真室川町　教育委員会　教育課			調査期間	令和 7年 7月 8日 ～ 7年 7月 10日					東経	
調査業者名	株式会社　髙田地研 電話（0237-84-4355）	主任技師	高橋　信一	現場代理人	庄司　絵利加	コア鑑定者	庄司　絵利加			ボーリング責任者	前田　克法
孔口標高	H=70.27m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機社製　D1型	ハンマー落下用具 半自動落下装置
総掘進長	10.41m								エンジン	ヤンマー社製　TF120型	ポンプ 東邦地下工機社製　BG-3B型

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
	69.77	0.50	0.50		盛土				GL-0.00～0.05m間アスファルト。 GL-0.05m以深、砕石およびシルト混じり砂。	
1	68.62	1.15	1.65		砂質シルト	暗灰		軟らかい	含水少位、粘性弱。 全体に細砂～粗砂を混入する。 所々、φ30mmの亜円礫点在。	
2 3 4	65.37	3.25	4.90		玉石混じり砂礫	茶褐色	中位の～非常に密な		含水少位～中位。GL-3m付近含水多い。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とし、所々φ50～70mmの礫を混入する。 最大コア長L=200mm（推定φ600mm）程度の玉石が点在する。 マトリックスは中砂～粗砂。	7/10 3.11
5 6 7 8 9 10	59.86	5.51	10.41		風化砂岩	黄褐色～淡青灰			粒子やや均一な細砂状を呈し、所々φ5～10mm程度の小礫を混入する。 全般に固結の程度は低く、低固結状を呈す。 岩質は脆く、指先で容易に砕ける程度の硬さである。 GL-10m付近まで風化・変質を強く受け、黄褐色を呈す。 GL-10m付近以深、淡青灰色を呈し、比較的新鮮な状態である。	
11										

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	2	1	1	4／30	4
1.45～2.15	9	8	8	25／30	25
2.45～3.15	22	30	8／2	60／22	82
3.37～4.15	13	12	13	38／30	38
4.45～5.15	13	17	19	49／30	49
5.45～6.15	13	15	18	46／30	46
6.45～7.15	14	16	18	48／30	48
7.45～8.15	19	23	18／6	60／26	69
8.41～9.15	21	26	13／4	60／24	75
9.39～10.15	16	24	20／6	60／26	69
10.41					



原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
						7/8
						7/9
						7/10

ボーリング柱状図

調　査　名	令和7年度 真室川町地域交流センター建設事業 地質調査業務委託
事業・工事名	

ボーリングNo										

シートNo

ボーリング名	No.4	調査位置	最上群真室川町大字新町124-4							北緯	
発注機関	真室川町　教育委員会　教育課			調査期間	令和 7年 7月 14日 ～ 7年 7月 15日					東経	
調査業者名	株式会社　髙田地研 電話（0237-84-4355）	主任技師	高橋　信一	現場代理人	庄司　絵利加	コア鑑定者	庄司　絵利加			ボーリング責任者	前田　克法
孔口標高	H=70.19m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機社製　D1型	ハンマー落下用具 半自動落下装置
総掘進長	10.38m								エンジン	ヤンマー社製　TF120型	ポンプ 東邦地下工機社製　BG-3B型

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
	69.79	0.40	0.40		盛土				GL-0.00～0.05m間アスファルト。 GL-0.05m以深、砕石。	
1	68.84	0.95	1.35		礫混じりシルト	暗灰		中位の	含水少位、粘性弱。 全体に中砂～粗砂を混入し、φ5～30mm程度の円礫が点在する。	
2	67.94	0.90	2.25		砂礫	茶褐色	中位の		含水中位。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とする。 マトリックスは粒子不均一な粗砂。 GL-1.80m付近、シルトを薄く挟む。	
3					玉石混じり砂礫	茶灰	中位の～非常に密な		含水少位～中位。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とし、所々φ50～70mm程度の礫が点在する 最大コア長L=120mm（推定φ360mm）程度の玉石を混在する。 マトリックスは中砂～粗砂。 逸泥有り。	7/15 3.46
4										
5										
6	63.59	4.35	6.60							
7					風化砂岩	黄褐色～淡青灰			粒子やや均一な細砂状を呈し、所々φ5mm程度の小礫を混入する。 全般に固結の程度は低く、低固結状を呈す。 岩質は脆く、指先で容易に砕ける程度の硬さである。 GL-10.25mまで風化・変質を強く受け、黄褐色を呈す。 GL-10.25m以深、淡青灰色を呈し、比較的新鮮な状態である。 他地点と比較して含水やや多い。	
8										
9										
10	59.81	3.78	10.38							
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1.15	2	4	5	11／30	11							
1.45～2.15	7	53／9		60／19	95							
2.34～3.05	60／8			60／8	225							
3.13～4.05	42	18／3		60／13	138							
4.18～5.15	10	10	6	26／30	26							
5.45～6.00	30	30／5		60／15	120							
6.15～7.15	12	15	17	44／30	44							7／14
7.45～8.15	14	18	24	56／30	56							
8.45～9.15	15	20	25／8	60／28	64							
9.43～10.15	15	30	15／3	60／23	78							7／15
10.38												



ボーリング柱状図

調　査　名	令和7年度 真室川町地域交流センター建設事業 地質調査業務委託
事業・工事名	

ボーリングNo										

シートNo

ボーリング名	No.5	調査位置	最上群真室川町大字新町124-4							北緯	
発注機関	真室川町　教育委員会　教育課			調査期間	令和 7年 7月 3日 ～ 7年 7月 8日					東経	
調査業者名	株式会社　髙田地研 電話（0237-84-4355）	主任技師	高橋　信一	現場代理人	庄司　絵利加	コア鑑定者	庄司　絵利加			ボーリング責任者	前田　克法
孔口標高	H=69.82m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機社製　D1型	ハンマー落下用具 半自動落下装置
総掘進長	10.45m								エンジン	ヤンマー社製　TF120型	ポンプ 東邦地下工機社製　BG-3B型

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
	69.32	0.50	0.50		盛土				GL-0.00～0.05m間アスファルト。 GL-0.05m以深、砕石およびシルト混じり砂。	
1	68.32	1.00	1.50		砂質シルト	暗灰		非常に軟らかい	含水少位、粘性弱。 全体に粒子不均一な細砂と植物片を混入する。 所々、φ5～10mmの亜円礫点在。	
2					玉石混じり砂礫	茶褐灰～茶灰	密な～非常に密な		含水少位～中位。 φ10～40mm程度の亜円～円礫を主体とし、所々φ50～80mmの礫を混入する。 最大コア長L=200mm（推定φ600mm）の玉石を混入する。 マトリックスは中砂～粗砂。	7/8 2.83
3										
4										
5										
6	63.12	5.20	6.70							
7					風化砂岩	黄褐色～淡青灰			粒子やや均一な細砂状を呈し、局部的に粗砂状を示す。 全般に固結の程度は低く、低固結状を呈す。 岩質は脆く、指先で容易に砕ける程度の硬さである。 GL-9m付近まで風化・変質を強く受け、黄褐色を呈す。 GL-9m付近以深、淡青灰色を呈し、比較的新鮮な状態である。	
8										
9										
10	59.72	3.40	10.10							
	59.37	0.35	10.45		風化泥岩	暗褐			全体に風化し細砂状を呈す。 所々低固結状を呈すが、岩質は脆く、指先で砕ける程度である。 亜炭を薄く挟在する。	
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1.15	1			1/30	1							7/3
1.45 2.15	10	20	18	48/30	48							
2.45 3.15	19	20	20	59/30	59							
3.45 4.15	14	17	21	52/30	52							
4.45 5.05	25	28	7/2	60/22	82							
5.27 6.05	37	23/4		60/14	129							
6.19 7.15	15	22	23/7	60/27	67							7/7
7.42 8.15	24	29	7/2	60/22	82							
8.37 9.05	25	32	3/1	60/21	86							
9.26 10.15	6	10	15	31/30	31							7/8
10.45												

ボーリング柱状図

調　査　名	令和7年度 真室川町地域交流センター建設事業 地質調査業務委託
事業・工事名	

ボーリングNo										

シートNo

ボーリング名	No.6	調査位置	最上群真室川町大字新町124-4							北緯	
発注機関	真室川町　教育委員会　教育課			調査期間	令和 7年 6月 30日 ～ 7年 7月 2日					東経	
調査業者名	株式会社　髙田地研 電話（0237-84-4355）	主任技師	高橋　信一	現場代理人	庄司　絵利加	コア鑑定者	庄司　絵利加			ボーリング責任者	前田　克法
孔口標高	H=70.10m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0°　270° 西　90° 東　180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機社製　D1型	ハンマー落下用具	半自動落下装置
総掘進長	20.16m								エンジン	ヤンマー社製　TF120型	ポンプ	東邦地下工機社製　BG-3B型

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
	69.60	0.50	0.50		盛土				GL-0.00～0.05m間アスファルト。 GL-0.05m以深、砕石およびシルト混じり砂。	
1					砂質シルト	暗灰		軟らかい	含水少位、粘性弱。 全体に粒子不均一な細砂と植物片を混入する。	
2	67.95	1.65	2.15							
3					砂礫	茶褐	中位の～非常に密な		含水中程度。 φ5～40mm程度の亜円～円礫を主体とし、所々φ50～70mmの礫を混入する。 マトリックスは中砂～粗砂。 全般に逸水あり。	7/1 7:00 7/2 7:00 ▽
4										
5										
6	63.25	4.70	6.85							
7					風化砂岩	黄褐色～淡青灰			粒子やや均一な細砂状を呈し、局部的に粗砂状および小礫の混入が見られる。 全般に固結の程度は低く、低固結状を呈す。 岩質は脆く、指先で容易に砕ける程度の硬さである。 GL-10m付近まで風化・変質を強く受け、非常に脆い状態である。 GL-10m付近以深、淡青灰色を呈し、含水やや多い。	
8										
9										
10										
11										
12	57.50	5.75	12.60							
13	56.40	1.10	13.70		泥岩	暗褐～茶褐			短棒状～コア長L=80mm程度の棒状を示す。 亜炭層を挟在する。	
14					砂岩	淡青灰			比較的粒子均一な細砂状を呈す。 全般に固結の程度は低く、低固結状の砂岩。 岩質は脆く、指先で容易に砕ける程度の硬さである。 全般に比較的新鮮な状態である。 所々、短い棒状のコアが採取され、固結の程度は小程度を示す。	
15										
16										
17										
18										
19										
20	49.94	6.46	20.16							
21										

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.15	1／15	1	1	3／35	3
1.50 2.15	9	11	7	27／30	27
2.45 3.15	10	11	12	33／30	33
3.45 4.15	20	19	10	49／30	49
4.45 5.05	15	18	20	53／30	53
5.35 6.15	7	12	16	35／30	35
6.45 7.15	12	16	20	48／30	48
7.45 8.15	16	21	23／8	60／28	64
8.43 9.15	19	25	16／6	60／26	69
9.41 10.15	16	26	18／6	60／26	69
10.41 11.05	23	27	10／3	60／23	78
11.28 12.05	20	28	12／4	60／24	75
12.29 13.00	45	15／2		60／12	150
13.12 14.15	20	27	13／3	60／23	78
14.38 15.15	21	28	11／3	60／23	78
15.38 16.05	33	27／6		60／16	113
16.21 17.00	27	33		60／20	90
17.20 18.00	23	29	8／2	60／22	82
18.22 19.00	27	33		60／20	90
19.20 20.00	37	23／6		60／16	113
20.16					



原位置試験 深度(m)	試験名および結果

試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
				6/30
				7/1
				7/2