


## 油の流出事故に 注意してください！

寒い季節になると石油ストーブ等の暖房機器に灯油を使う機会が増えるため、ホームタンク等からの油流出事故が起こりやすくなります。

漏れた灯油等は、土壌や河川の汚染を引き起こす可能性がありますので、給油中はその場から離れないで流出防止を心がけましょう。

### ＜ホームタンク等からの油流出の原因＞

- ホームタンクの給油バルブ閉め忘れ
- 老朽化や落雪、除雪作業等による配管の破損




### ＜油の流出事故を防ぐには＞

- 給油の際は、その場を離れない・目を離さない。
- 給油後、タンクのバルブを完全に閉めたか確認する。
- ホームタンクの点検を常に行い、管理する。

### ＜油の流出事故が起きてしまったら＞

- 水路などを流れ河川に流出させないために、水で洗い流したりせず、新聞紙等に吸着させ、応急措置を行うこと。
- 油を流出させてしまった時、又は発見した時は速やかに新庄河川事務所、役場総務課危機管理室、最上広域消防本部、新庄警察署へ通報すること。

**※油流出対応にかかる費用は原因者負担になりますので、  
油の流出事故を起こさないよう、十分にご注意ください。**



記事はこちらからも  
ご確認できます

油漏れ発見時連絡先  
新庄河川事務所 管理課 22-0275  
真室川町役場 総務課危機管理室 62-2111  
最上広域消防本部 22-7521  
新庄警察署 生活安全係 22-0110